




Araç Detayları



Şasi No	JMZBK12Z201744885	İşlem Tarihi	28.9.2016	Dış Renk	SİYAH
Marka	MAZDA	Plaka	07LOY49	Kilometre	310315
Seri	3	Yakıt Tipi	Benzin & LPG	Vites Tipi	Manuel
Model	1.6 COMFORT	Model Yılı	2008	Bi-Sertifika No	b9b2adad2b
Fiyatı			11111,00		

Boya / Kaporta Değerlendirme



Lastik Bilgileri



Konum	Lastik Sırtı	İmalatçı	Çap	Lastik Tabanı	Lastik Yanağı	Lastik Sezonu
Sol Ön	5	Diğer	15	195	65	Dört Mevsim
Sağ Ön	5	Diğer	15	195	65	Dört Mevsim
Sol Arka	5	Diğer	15	195	65	Dört Mevsim
Sağ Arka	5	Diğer	15	195	65	Dört Mevsim
Stepne	5	Diğer	15	195	65	Dört Mevsim

Arıza Tespit (OBD Testi)



AİRBAG SOKETİ--LPG DEN DOLAYI ARIZA LAMBASI YANIYOR

Süspansiyon Testi



Sağ Ön	Sol Ön	Sağ Arka	Sol Arka
GEÇTİ	GEÇTİ	GEÇTİ	GEÇTİ

Araç süspansiyon testini sorunsuz tamamlamıştır.

Motor Performans Testi



Ruhsat Güç Bilgisi	77 KW 105 HP	Test Sırasında Ölçümlenen	57 KW 78 HP
--------------------	--------------	---------------------------	-------------

MOTOR ÇALIŞMASI VE PERFORMANSI SAĞLIKLI PERİYODİK BAKIM ÖNERİLİR

Alt Kontrol Testi



Araçta yapılan kontrollerde herhangi bir alt kontrol arızası saptanmamıştır.

Fren Testi



Sağ Ön	Sol Ön	Sağ Arka	Sol Arka
GEÇTİ	GEÇTİ	GEÇTİ	GEÇTİ

Araç fren testini sorunsuz tamamlamıştır.

Yanal Kayma Testi



Ön Aks	GEÇTİ	Arka Aks	GEÇTİ
--------	-------	----------	-------

Yanal kayma testi sorunsuz tamamlanmıştır.

Notlar



Not girişi yapılmamıştır.

Kapsam

- Aracın km. değerleriyle ilgili tarafımızdan garanti verilmemektedir.
- Ekspertiz raporunda aracın sigorta geçmişi ve pert kayıtlarının sorgulaması yapılmamaktadır.
- Aracın kaporta bölümünde bulunan plastik aksamlar rapora dahil değildir.
- Ölçümlenen değerler ekspertiz merkezinde ölçümlenmiş anlık değerlerdir ve sonrasında değişkenlik gösterebilir.
- Tüm testler bayimizin yorum ve kanaati olup tespitler kesinlik değeri taşımamaktadır.
- Tüm testler yapıldığı tarih ve saati kapsayan anlık değerlerdir, sonrasında oluşabilecek hasar anza gibi durumlardan firmamız sorumlu değildir.
- Aracın elektronik bölümünde gözlemlenen testler anlıktır, cihaz değerleri sisteme giriş yapılmıştır; gizli ve gizlenmiş kusur gibi durumlardan firmamız sorumlu değildir.