



## Araç Görselleri




## Araç Detayları



Şasi No	WVWZZZ3CZCP068885	İşlem Tarihi	27.9.2016	Dış Renk	GRI ( İZLANDA METALİK)
Marka	VOLKSWAGEN	Plaka	34JJ2436	Kilometre	125202
Seri	PASSAT	Yakıt Tipi	Dizel	Vites Tipi	Otomatik
Model	1.6 TDİ BLUEMOTION COMFORTLINE	Model Yılı	2012	Bi-Sertifika No	d2bdde7812
		Fiyatı	1,00		

## Boya / Kaporta Değerlendirme





## Lastik Bilgileri



Konum	Lastik Sırtı	İmalatçı	Çap	Lastik Tabanı	Lastik Yanağı	Lastik Sezonu
Sol Ön	4	Dunlop	16	205	55	Dört Mevsim
Sağ Ön	4	Dunlop	16	205	55	Dört Mevsim
Sol Arka	4	Dunlop	16	205	55	Dört Mevsim
Sağ Arka	4	Dunlop	16	205	55	Dört Mevsim
Stepne	4	Dunlop	16	205	55	Dört Mevsim

## Arıza Tespit (OBD Testi)



Araçta OBD cihazı ile yapılan ölçümlemede herhangi bir arıza sinyal uyarısına rastlanılmamıştır.

## Araç Özellikleri



Start / Stop  
TV-Navigasyon

Far (LED)  
Hız Sabitleyici

Alaşım Jant  
Park Sensörü

Far (Sis)  
Anahtarsız Çalıştırma

## Notlar



Araç motor durumu iyi seviyededir.

## Dış Kaporta Zarar Maliyet Analiz



1		<b>Parça</b>	Sağ Ön Çamurluk	<b>İşçilik Maliyeti</b>	100,00 TL
		<b>Tip</b>	Çizik	<b>Parça/Malzeme Maliyeti</b>	0,00 TL
		<b>Büyükklük</b>	20 cm hafif cixik	<b>Toplam Maliyet</b>	100,00 TL
2		<b>Parça</b>	Sağ Arka Çamurluk	<b>İşçilik Maliyeti</b>	100,00 TL
		<b>Tip</b>	Çizik	<b>Parça/Malzeme Maliyeti</b>	0,00 TL
		<b>Büyükklük</b>	5 cm hafif Cizik	<b>Toplam Maliyet</b>	100,00 TL

## İç Zararlar



1		<b>Parça</b>	Sag in koltuk dosemesi	<b>İşçilik Maliyeti</b>	200,00 TL
		<b>Tip</b>	Sigara yanigi	<b>Parça/Malzeme Maliyeti</b>	0,00 TL
		<b>Büyükklük</b>	2 cm	<b>Toplam Maliyet</b>	200,00 TL

### Kapsam

- Aracın km. değerleriyle ilgili tarafımızdan garanti verilmemektedir.
- Ekspertiz raporunda aracın sigorta geçmişi ve pert kayıtlarının sorgulaması yapılmamaktadır.
- Aracın kaporta bölümünde bulunan plastik aksamlar rapora dahil değildir.
- Ölçümlenen değerler ekspertiz merkezinde ölçümlenmiş anlık değerlerdir ve sonrasında değişkenlik gösterebilir.
- Tüm testler bayimizin yorum ve kanaati olup tespitler kesinlik değeri taşımamaktadır.
- Tüm testler yapıldığı tarih ve saati kapsayan anlık değerlerdir, sonrasında oluşabilecek hasar anza gibi durumlardan firmamız sorumlu değildir.
- Aracın elektronik bölümünde gözlemlenen testler anlıktır, cihaz değerleri sisteme giriş yapılmıştır, gizli ve gizlenmiş kusur gibi durumlardan firmamız sorumlu değildir.